


CONOSCERE FORTESTER 100



CONOSCERE FORTESTER 100

1) TASTO **ON/OFF** ACCENDE O SPEGNE FORTESTER 100, IL DISPLAY VISUALIZZA L'UMIDITA'.

2) TASTO **TEMP** VISUALIZZA LA TEMPERATURA PER IL TEMPO IN QUI RIMANE PREMUTO, AL RILASCIO VISUALIZZA DI NUOVO L'UMIDITA'.

3) TASTO **HOLD** BLOCCA LA MISURA VISUALIZZATA AL MOMENTO, PER USCIRE PREMERE DI NUOVO **HOLD**.

4) VISUALIZZATORE DI UMIDITA'/TEMPERATURA

UTILIZZO DI FORTESTER 100

1) TASTO **ON/OFF** ACCENDE FORTESTER 100. MOSTRA SUL DISPLAY UMIDITA' E TEMPERATURA EFFETTIVA DELL'AMBIENTE. INSERIRE LA Sonda NEL BALLONE ED Istantaneamente FORTESTER 100 INIZIA LA MISURA IN TEMPO REALE IN CONTINUO PER RILEVARE I DATI IN ENTRATA ED IN USCITA DAL BALLONE.

2) TASTO **TEMP** VISUALIZZA LA TEMPERATURA PER IL TEMPO IN QUI RIMANE PREMUTO, AL RILASCIO VISUALIZZA DI NUOVO L'UMIDITA'.

3) TASTO **HOLD** BLOCCA LA MISURA VISUALIZZATA AL MOMENTO, PER RITORNARE ALLA MISURA IN TEMPO REALE PREMERE DI NUOVO **HOLD**.

N.B. NEL CASO DI BATTERIA DEBOLE O SCARICA, SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA "LO BAT".

FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO


PASSATI TRE MINUTI SENZA PREMERE NESSUNO DEI TASTI, FORTESTER SI AUTOSPEGNE.

MALFUNZIONAMENTO

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO O DI BLOCCO TOTALE DELLO STRUMENTO SI CONSIGLIA DI SCOLLEGARE LA BATTERIA PER 2 / 3 SECONDI PER POI RICOLLEGARLA.

IN CASO LO STRUMENTO NON INDICHI NULLA, SOSTITUIRE LA BATTERIA.

CONOSCERE FORTESTER 100



CONOSCERE FORTESTER 100

1) TASTO **ON/OFF** ACCENDE O SPEGNE FORTESTER 100, IL DISPLAY VISUALIZZA L'UMIDITA'.

2) TASTO **TEMP** VISUALIZZA LA TEMPERATURA PER IL TEMPO IN QUI RIMANE PREMUTO, AL RILASCIO VISUALIZZA DI NUOVO L'UMIDITA'.

3) TASTO **HOLD** BLOCCA LA MISURA VISUALIZZATA AL MOMENTO, PER USCIRE PREMERE DI NUOVO **HOLD**.

4) VISUALIZZATORE DI UMIDITA'/TEMPERATURA

UTILIZZO DI FORTESTER 100

1) TASTO **ON/OFF** ACCENDE FORTESTER 100. MOSTRA SUL DISPLAY UMIDITA' E TEMPERATURA EFFETTIVA DELL'AMBIENTE. INSERIRE LA Sonda NEL BALLONE ED Istantaneamente FORTESTER 100 INIZIA LA MISURA IN TEMPO REALE IN CONTINUO PER RILEVARE I DATI IN ENTRATA ED IN USCITA DAL BALLONE.

2) TASTO **TEMP** VISUALIZZA LA TEMPERATURA PER IL TEMPO IN QUI RIMANE PREMUTO, AL RILASCIO VISUALIZZA DI NUOVO L'UMIDITA'.

3) TASTO **HOLD** BLOCCA LA MISURA VISUALIZZATA AL MOMENTO, PER RITORNARE ALLA MISURA IN TEMPO REALE PREMERE DI NUOVO **HOLD**.

N.B. NEL CASO DI BATTERIA DEBOLE O SCARICA, SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA "LO BAT".

FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO

PASSATI TRE MINUTI SENZA PREMERE NESSUNO DEI TASTI, FORTESTER SI AUTOSPEGNE.

MALFUNZIONAMENTO

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO O DI BLOCCO TOTALE DELLO STRUMENTO SI CONSIGLIA DI SCOLLEGARE LA BATTERIA PER 2 / 3 SECONDI PER POI RICOLLEGARLA.

IN CASO LO STRUMENTO NON INDICHI NULLA, SOSTITUIRE LA BATTERIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO MISURA UMIDITA'	0 +100% ± 0.5%
CAMPO DI MISURA TEMP.	-10 +120°C ± 0.5°
DIMENSIONI	670x150x85 mm
PESO	600 g
DISPLAY	3 DGT1/2 LCD
ASSORBIMENTO	12 mA
ALIMENTAZIONE	BATTERIA 9V (6F22)
TEMPERATURA LAVORO	0 ÷ 60° C

IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI EFFETTUARE MODIFICHE ALLO STRUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, SE LA SPERIMENTAZIONE IN LABORATORIO LO RENDERA' OPPORTUNO. IL FABBRICANTE E I FORNITORI NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA PER DANNI, COSTI, PERDITA DI PROFITTI O ALTRI DANNI CAUSATI DALL'USO DI QUESTA APPARECCHIATURA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

SECONDO I RISULTATI DEI TEST EFFETTUATI IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI, IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA 89/336/CEE, COMPATIBILITA' ELETTRONAGNETICA, E ALLA DIRETTIVA 73/23/CEE, BASSA TENSIONE.

NORMA GENERICA EMISSIONE EN 50081-1
-EN 55022 EMISSIONE IRRADIATE.

NORMA GENERICA IMMUNITA' EN 50082-1
-IEC 801-3 CAMPI ELETTRONAGNETICI A RF.
-EN 61000-4-2 SCARICHE ELETTRONAGNETICHE.
I TEST SONO STATI CONDOTTI CON CONFIGURAZIONE TIPICA. LA CONFORMITA' DELLO STRUMENTO E' INDICATA DAL SIMBOLO:



TABELLE DI MISURA

UMIDITA'

80	TORCENDO IL FORAGGIO COLA DEL LIQUIDO.
70	TORCENDO IL FORAGGIO LE MANI RIMANGONO UMIDE.
60	FORAGGIO MORBIDO, NON UMIDIFICA LE MANI.
50	LE FOGLIE DIVENTANO FRAGILI IL COLORE VERDE TENDE A CAMBIARE.
40	
30	IL Fieno SEMBRA SECCO, AD ECCEZIONE DEGLI STELI.
20	IL Fieno DIVENTA FRAGILE.
10	

TEMPERATURA

60°	PERICOLO AUTOCOMBUSTIONE DI PRESTARE MOLTA
50°	TEMPERATURA ELEVATA.
40°	RISCALDAMENTO DOVUTO ALLA FERMENTAZIONE

MISURA DEI FORAGGI SCIOLTI

PER LA MISURA DELL' UMIDITA' DEI FORAGGI SCIOLTI, COME AD ESEMPIO IN CAMPO E IN MUCCHI, RACCOGLIERE UN CAMPIONE DEL Fieno DA ANALIZZARE PRELEVANDOLO DA VARI PUNTI DEL CAMPO, METTERLO IN UN SECCHIO DI PLASTICA, PRESSARLO COL PIEDE FINO AD OTTENERE UNA PRESSIONE SIMILE AD UNA ROTOBALLA; INSERIRE LA Sonda ED ACCENDERE LO STRUMENTO E MISURARE.

IMPORTANTE !!!

LA Sonda E' ISOLATA ELETTRICAMENTE ECCETTO NEI PUNTI METALLICI IN PROSSIMITA' DELLA PUNTA DOVE AVVIENE LA MISURA, ACCERTATEVI CHE DURANTE LA LETTURA LA Sonda NON TOCCHI IL CAMPO O QUALSIASI ALTRO MATERIALE NON PERTINENTE ALL'USO. PRESTARE INOLTRE ATTENZIONE AD INSERIRE LA Sonda, UNO SFORZO ECCESSIVO POTREBBE DANNEGGIARE LA PARTE ISOLANTE DELLA PUNTA.



ISOELECTRIC®
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



ISOELECTRIC®

FORTESTER 100 MISURATORE

UMIDITA' PER Fieno

GENTILE CLIENTE LA RINGRAZIAMO PER LA PREFERENZA ACCORDATA PER L'ACQUISTO DEL MISURATORE D' UMIDITA' E TEMPERATURA FORTESTER, CON QUESTO STRUMENTO COSTRUITO ALL'INSEGNA DELLA QUALITA' E DELL' AFFIDABILITA' SI E' ASSICURATO ANNI DI FEDELE SERVIZIO E DI PRECISE MISURE. FORTESTER E' UNO STRUMENTO DI MISURA ELETTRONICO ATTO A DETERMINARE L'UMIDITA' E LA TEMPERATURA DI QUALSIASI TIPO DI Fieno O PAGLIA. LA SEMPLICITA' D'IMPIEGO E IL GRADO DI PRECISIONE SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI FORTESTER 100.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO MISURA UMIDITA'	0 +100% ± 0.5%
CAMPO DI MISURA TEMP.	-10 +120°C ± 0.5°
DIMENSIONI	670x150x85 mm
PESO	600 g
DISPLAY	3 DGT1/2 LCD
ASSORBIMENTO	12 mA
ALIMENTAZIONE	BATTERIA 9V (6F22)
TEMPERATURA LAVORO	0 ÷ 60° C

IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI EFFETTUARE MODIFICHE ALLO STRUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, SE LA SPERIMENTAZIONE IN LABORATORIO LO RENDERA' OPPORTUNO. IL FABBRICANTE E I FORNITORI NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA PER DANNI, COSTI, PERDITA DI PROFITTI O ALTRI DANNI CAUSATI DALL'USO DI QUESTA APPARECCHIATURA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

SECONDO I RISULTATI DEI TEST EFFETTUATI IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI, IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA 89/336/CEE, COMPATIBILITA' ELETTRONAGNETICA, E ALLA DIRETTIVA 73/23/CEE, BASSA TENSIONE.

NORMA GENERICA EMISSIONE EN 50081-1
-EN 55022 EMISSIONE IRRADIATE.

NORMA GENERICA IMMUNITA' EN 50082-1
-IEC 801-3 CAMPI ELETTRONAGNETICI A RF.
-EN 61000-4-2 SCARICHE ELETTRONAGNETICHE.
I TEST SONO STATI CONDOTTI CON CONFIGURAZIONE TIPICA. LA CONFORMITA' DELLO STRUMENTO E' INDICATA DAL SIMBOLO:



TABELLE DI MISURA

UMIDITA'

80	TORCENDO IL FORAGGIO COLA DEL LIQUIDO.
70	TORCENDO IL FORAGGIO LE MANI RIMANGONO UMIDE.
60	FORAGGIO MORBIDO, NON UMIDIFICA LE MANI.
50	LE FOGLIE DIVENTANO FRAGILI IL COLORE VERDE TENDE A CAMBIARE.
40	
30	IL Fieno SEMBRA SECCO, AD ECCEZIONE DEGLI STELI.
20	IL Fieno DIVENTA FRAGILE.
10	

TEMPERATURA

60°	PERICOLO AUTOCOMBUSTIONE DI PRESTARE MOLTA
50°	TEMPERATURA ELEVATA.
40°	RISCALDAMENTO DOVUTO ALLA FERMENTAZIONE

MISURA DEI FORAGGI SCIOLTI

PER LA MISURA DELL' UMIDITA' DEI FORAGGI SCIOLTI, COME AD ESEMPIO IN CAMPO E IN MUCCHI, RACCOGLIERE UN CAMPIONE DEL Fieno DA ANALIZZARE PRELEVANDOLO DA VARI PUNTI DEL CAMPO, METTERLO IN UN SECCHIO DI PLASTICA, PRESSARLO COL PIEDE FINO AD OTTENERE UNA PRESSIONE SIMILE AD UNA ROTOBALLA; INSERIRE LA Sonda ED ACCENDERE LO STRUMENTO E MISURARE.

IMPORTANTE !!!

LA Sonda E' ISOLATA ELETTRICAMENTE ECCETTO NEI PUNTI METALLICI IN PROSSIMITA' DELLA PUNTA DOVE AVVIENE LA MISURA, ACCERTATEVI CHE DURANTE LA LETTURA LA Sonda NON TOCCHI IL CAMPO O QUALSIASI ALTRO MATERIALE NON PERTINENTE ALL'USO. PRESTARE INOLTRE ATTENZIONE AD INSERIRE LA Sonda, UNO SFORZO ECCESSIVO POTREBBE DANNEGGIARE LA PARTE ISOLANTE DELLA PUNTA.



ISOELECTRIC®
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



ISOELECTRIC®

FORTESTER 100 MISURATORE

UMIDITA' PER Fieno

GENTILE CLIENTE LA RINGRAZIAMO PER LA PREFERENZA ACCORDATA PER L'ACQUISTO DEL MISURATORE D' UMIDITA' E TEMPERATURA FORTESTER, CON QUESTO STRUMENTO COSTRUITO ALL'INSEGNA DELLA QUALITA' E DELL' AFFIDABILITA' SI E' ASSICURATO ANNI DI FEDELE SERVIZIO E DI PRECISE MISURE. FORTESTER E' UNO STRUMENTO DI MISURA ELETTRONICO ATTO A DETERMINARE L'UMIDITA' E LA TEMPERATURA DI QUALSIASI TIPO DI Fieno O PAGLIA. LA SEMPLICITA' D'IMPIEGO E IL GRADO DI PRECISIONE SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI FORTESTER 100.